


0262

Vinberga



Vinberga 1²

Ytterenhörna socken

Stockholms län

Permanentbostad, belägen i en öppen trädgård strax öster om Vinberga 2⁶. På gårdsplanen norr om huvudbyggnaden finns tre stora vackra vårdträd. Öster om byggnaderna finns enl muntlig uppgift ett flertal skålgropar.

1. Huvudbyggnad: Byggnaden är en våning hög med inredd vind och vilar på gjuten grund innehållande källare. Väggarna är slätputsade i vitt. Sadeltaket täcks med tvåkupigt tegel. I sydfasadens mitt finns en frontespis.

2. Boningshus: Knuttimrad parstuga en våning hög med inredd vind, vilande på förstärkningsgjuten grund. Väggarna är fodrade med brun-kuprinolad plank och stående locklistpanel. Hörfodren är släta och vita. Fönstersnickerierna är moderna. Sadeltaket täcks med tvåkupigt tegel. På nocken står två tegelskorstenar.

Byggnaden är invändigt kraftigt moderniserad. I kökstaket har man dock behållit takbjälkarna.

3. F d arbetarbostad: Byggnaden är uppförd ca 1898. Den är en våning hög med inredda vindsrum. Grunden är delvis hög och består av tuktad murad sten. Väggarna är fodrade dels med liggande faluröd fasspont dels med stående plank med snibbformig avslutning. Fodren och omfattningarna är släta och vitmålade. Fönstren är av tvåluftstyp med tre rutor per luft. Sadeltaket täcks med tvåkupigt tegel.

4. Tvättstuga: Knuttimrad byggnad en våning hög med vind. Grunden består av tuktad murad sten. Väggarna är fodrade med liggande fasspont. Fodren och omfattningarna är vita. Omfattningarna har spetsig avslutning. Fönstren är av tvåluftstyp med tre rutor per luft. Dessutom finns gotiserande vindsfönster. Sadeltaket täcks med tvåkupigt tegel. På nocken finns en skorsten. Sparrhuvuden och äsor är profilerade. Dörrarna består av plank med på utsidan liggande gråmålad pärlspont.

5. F d ladugård- och spannmålsmagasin: Väggarna är fodrade med lig-gande och stående faluröd plank. Grunden är hög och består av tuktad sten. Fodren är vita. Sadeltaket täcks med enkupigt tegel. Byggnaden är sammanbyggd med en loge i skiftesverk. Taket är i dåligt skick.

6. Magasinsbyggnad: Knuttimrad byggnad, med knutar av laxtyp, vilan-de på hörnplintar av sten och låg kallmur av grov sten. Väggarna består av falurött timmer i dagen. Sadeltaket täcks med korrugerad plåt.

7. Uthus: Utan intresse.

Byggnaderna är i allmänhet i tämligen gott skick. Taket på logen nr 5 bör dock omiäggas.



Foto från Sv.



Foto från Sv. nr. 11.




Foningshus nr. 2 från SV.



F.Ö. arbetsbostad nr. 3 från V.

0267

Vinberga 1²



Översiktsbild från Ö.




Foto från N.O. 2 på den syre koningshus
nr.2 och kvättstugan nr. 4 t.v.

0268

Vänberge 1²



Tvättstugan nr. 4 från BV.



Lanugårdsbyggnad nr. 6 från BV.

Stenkulla
Vinberga 1⁵
Ytterenhörna socken
Stockholms län


Permanentbostad, med plant läge i en anlagd svagt terrasserad trädgård. Gamla lövträd omger byggnaden. Här finns även några mindre gräsmattor. I öster och söder utbreder sig åkermarker.

Träbyggnad, möjligen med knuttimrad kärna, en våning hög med inredd vind, vilande på låg grund av cementstruken tuktad sten. Väggarna är foderade med röd masonitpanel. Foder och omfattningar är släta och vitmålade. Fönstren är av tvåluftstyp med tre rutor per luft. Sadeltaket täcks med tvåkupigt tegel. I östfasaden finns en sekundär tillbyggnad.

Byggnaden är i tämligen gott skick.

0271


Stenkulla 1
Vinberga 1⁵



Översiktsbild från Ö. (T.h. villa Stenkulla,
i mitten Sacka och t.v. Andersberg)



Foto från SÖ.



VINBERGA
YTTERENHÖRNA SIN
ENHÖRNA K:NI
LIVGÄDNINGETS D.A.

Vinberga 1¹¹
Ytterenhörna socken
Stockholms län

Sommarställe, med högt läge i en mot väster sluttande tomt av delvis trädgårdstyp. Fastigheten angränsas i nordost av en låg stenmur. Byggnaden torde vara uppförd vid 1900-talets början, enligt muntlig uppgift av en granne, boende i fastigheten Björnfoten 1²⁹.

Träbyggnad, två våningar hög vilande på låg grund av tuktad murad sten. Väggarna är fodrade med stående faluröd pärlspont och plank. Fodren och omfattningarna är vitmålade och släta. Fönsterbågarna är gröna och omfattar tvåluftsfönster. Sadeltaket täcks av plåt. I västfasaden finns en öppen veranda, i norrgaveln ett femsidigt trapptorn under plåthuv.

Interiören är helt moderniserad.

Smedja: Väggarna består av falurött knuttimmer i dagen. Knutskallarna är avsågade. Fönstren är av tvåluftstyp med två rutor per luft. Förekomst av tärningsbeslag. Grunden är låg och består av letad murad sten.

Byggnaderna är i tämligen gott skick.

0274

Vinberga 1¹¹



Översiktsbild från V. (T.h. syns fastigheten
Björnfoten 1²⁵)



Foto från XIV.

0275

Winberga 1¹¹



Foto från SV.




Foto från SV.

Molinelund
Vinberga 1¹²
Ytterenhörna socken
Stockholms län

Sommarbostad belägen öster om föregående fastighet. Stället ligger i en liten mot sydväst sluttande trädgård invid en smal grusad landsväg.

Träbyggnad, en våning hög, vilande på låg grund av tuktad putsad sten. Väggarna är fodrade med faluröd stående locklistpanel. Foder och omfattningarna är vitmålade och släta. Sadeltaket täcks med tvåkupigt tegel.

Jordkällare.

Byggnaden är i gott skick.

0277

Molinelund


Vinberga 1¹²



Foto från SSV.

0278

Talltorp
Vinbena 116



Talltorp
Vinberga 1¹⁶
Ytterenhörna socken
Stockholms län

Sommarbostad med öppet läge invid en mycket smal grusad väg. Nordost om sagda väg finns bergsbunden barrskog. I väster ligger stora brukade åkerfält. Kring byggnaden finns en liten terrasserad förvildad trädgård med rikligt med prydnadsbuskage.

Träbyggnad, möjligen med knuttimrad kärna, en våning hög med inredd vind. Grunden är låg och består av förstärkningsgjuten betong. Vägarna är fodrade med faluröd stående locklistpanel. Fodren och omfattningarna är släta och vita. Fönstren är moderna. Sadeltaget är brutet och täckt med enkupigt tegel.

Interiören är moderniserad.

Byggnaden är i tämligen gott skick.

0280

Falltorp
Vinberga 1¹⁶



Översiktsbild från SV.